


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Отдел образования

Р.А. Гилязетдинов
Р.А. Гилязетдинов

« 28 » 08 2020г



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лицей с. Толбазы

Л.Д. Васильева
Л.Д. Васильева

« 28 » 08 2020г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Лицей с. Толбазы муниципального
района Аургазинский район
Республики Башкортостан**

Адрес: 453480, Республика Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 105
Директор: Васильева Лариса Дмитриевна
Телефон: 8(34745)2-10-52

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 105
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Главный корпус 3 этажа, 3330,3 кв.м.
 - Пристрой к школе 2 этажа 860,5 кв.м.
 - Корпус начальных классов 2 этажа 1262,1 кв.м.
 - Мастерская 1 этаж 309,1 кв.м
 - Гараж 1 этаж 156,8 кв.м.
 - Гараж 1 этаж 98,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 20635 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль-август 2019г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) /краткое наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан/ МБОУ Лицей с.Толбазы
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 105
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности - муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450077, РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1000 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: маршрут – схема.

3.2.6 Перепады высоты на пути : нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП-В

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, а также продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями умственного развития** оборудована установка кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** проведена реконструкция ступеней главного входа, установлена кнопка вызова персонала, а также установлены оградительные поручни на входной площадке главного входа, но нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта.

Для обеспечения условной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в здание с обеспечением информационного

сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение кабинетов, максимально приближенных ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется установка нормативного пандуса в здание и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	<i>Организационная работа, текущий ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Организационная работа, текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Организационная работа, текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Организационная работа, текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Организационная работа, текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2024 годы.

в рамках исполнения подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан «Социальная поддержка граждан»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе ДЧ-И (к,о,с,г), ДУ-И (с, г); на 2 этапе ДП-И (о,с), ДУ-И (к,г,у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (о,с), ДУ-И (к,г,у).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с учредителем (собственником помещения и территории).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» августа 2020 г.
2. Акт обследования объекта: от «28» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «28» августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей с.Толбазы
Васильева Л.Д.
от «28» августа 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 105
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Главный корпус 3 этажа, 3330,3 кв.м.
 - Пристрой к школе 2 этажа 860,5 кв.м.
 - Корпус начальных классов 2 этажа 1262,1 кв.м.
 - Мастерская 1 этаж 309,1 кв.м
 - Гараж 1 этаж 156,8 кв.м.
 - Гараж 1 этаж 98,2 кв.м. учебный корпус этажей,
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортоста.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453480 Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул. Ленина, 105.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования РБ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Уфа, ул.Театральная 5/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Васильева Л.Д.
от «28» августа 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостана

1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 105

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Главный корпус 3 этажа, 3330,3 кв.м.
- Пристрой к школе 2 этажа 860,5 кв.м.
- Корпус начальных классов 2 этажа 1262,1 кв.м.
- Мастерская 1 этаж 309,1 кв.м
- Гараж 1 этаж 156,8 кв.м.
- Гараж 1 этаж 98,2 кв.м. учебный корпус этажей,

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2016 , капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортоста

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453480 Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 105

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2024гг
в рамках исполнения подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан «Социальная поддержка граждан» .

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно все инвалидам
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (о,с), ДУ-И (к,г,у).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы директор Васильева Л.Д.

Члены рабочей группы:

зам. директора по УВР Хасанова Г.С.

зам. директора по ВР Ванюшина А.В.

В том числе:

**представители общественных
организаций инвалидов**

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

социальный педагог Мусина Г.Р.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостана
Адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина,
105

№ п / п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пл ан е	№ ф от о	Содержан ие	Значимо для инвалида (катего рия)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть			Не приспособ лено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения	Установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не приспособ лено	все	места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями ; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных

							<p>надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. Оборудованы путей движения инвалидов средствами ориентации</p>
1 · 3	Лестница (наружная)	есть			приспособлено	все	Оборудованы путей движения инвалидов средствами ориентации
1 · 4	Пандус (наружный)	есть			приспособлено	все	
1 · 5	Автостоянка и парковка	есть			Не приспособлено	все	Оборудованы путей движения инвалидов средствами ориентации

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлено	все		
--	-------------------------	--	--	--	------------------	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДУ			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

Адрес : Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазу, ул. Ленина,
105

№ п / п	Наименование функциональ о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пл ан е	№ фо то	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	есть			Не приспособ лено	все	1. Обеспечение беспрепятст венного движения по коммуникац ионным путям, помещениям и пространств ам; 2.	устройство входов в одном уровне с подходами. оборудование входа автоматически открывающимися дверьми, а также лифтами или подъемниками (при входе на разных уровнях)
2 · 2	Пандус (наружный)	есть			приспособ лено	все	Обеспечение достижения места	
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть			приспособ лено	все	целевого назначения или	
2 · 4	Дверь (входная)	есть			Не приспособ лено	все	обслуживан ия и пользования предоставле нными возможности;	оборудование входа автоматически открывающимися дверь
2 · 5	Тамбур	есть			Не приспособ лено	все	3. Обеспечение возможност и	Установка дренажей (устранение избытка атмосферной влаги - по

							воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	климатическим показателям) и подогрев пола
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей
с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан**

Адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазу, ул. Ленина,
105

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	выделение части помещения, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор, исключение их опрокидывание или сдвиг
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не приспособлено	все	Выявление информационными средствами, в том числе архитектурными, ориентиров движения к	

								месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, гарантирующий достаточный уровень освещенности
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Не приспособлено	все		Установить
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	технические решения невозможны	-		технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть			Не приспособлено	все		Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не приспособлено	все		Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДУ			капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей
с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики

Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазу, ул. Ленина,

105

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ест ь			Не приспос облено	все	1. Обеспечение беспрепятстве нного движения по коммуникаци онным путям, помещениям и пространства м; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставлен ными возможности ми;	Установка переговорных устройств, таксофонов с возможным усилением звука и синхронной визуальной информацией (табло) в адаптированн ых функциональн ых кабинах. Размещение мест для лиц, сопровождаю щих инвалидов на креслах- колясках в непосредствен ной близости от них
4.2	Зальная форма обслуживания	ест ь			Не приспос облено	все	3. Обеспечение возможности воспользовать	Размещение мест для лиц, сопровождаю щих инвалидов на

							ся местами отдыха, ожидания и сопутствующ его обслуживания	креслах- колясках в непосредствен ной близости от них
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	.	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспос облено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональн ой зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДУ	7,8	7,10	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостана
Адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина,
105

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть			Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и	Установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно). Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны для лиц с нарушениями зрения. Визуальное обособление зон, предназначенных для лиц с ярко выраженными

							пользования предоставленными возможностями;	физическими дефектами (ширмы, занавеси и шторы). Устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.
5 · 2	Душевая комната	нет			Не приспособлено	-	3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлено	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей
с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазу, ул. Ленина,
105

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленн ые нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Соде ржан ие	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не прис посо блен о	все	Установка визуальны х средств	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха))
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не прис посо блен о	все	Установка акустическ их средств	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не приспособлено	все	Установка тактильных средств	Установка тактильных средств Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Не приспособлено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____